


Locatie	
Nummer	INFO.13
Naam	Natuurontdeklek Zuiderpark
Straat en nr.	Bieleveldlaan 43
Wijk	1
Postcode	7906HS
Plaats	Hoogeveen
Gemeente	Hoogeveen
Beheerder	

Speeltoestel			
Nummer	INFO.13.28		
Naam	Palen parcours		
Omschrijving	Palen parcours		
Typenummer			
Serienummer			
Leverancier	Onbekend		
Fundatie			
Leeftijdsgroep	6 - 12 jaar		
Objectgroep	Speelelement		
Barcode ID			
Transponder ID			
Transponder Locatie			
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2019		
Levensduur	5		
Vervangjaar	2024	Verwacht	2024
Valhoogte-Opgegeven			
Valhoogte-gemeten			
Opvangzone			
AKI			
Certificaat			



Ondergrond			
Soort			
Leverancier			
Oppervlakte			

Memo	
Geen	

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Algemeen Houtrot	diverse palen houtrot. graag verwijderen	Ja

Geaccepteerde constatering	
Geen	

Afgemelde constatering	
Geen	

Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Opgenomen door  
Datum inspectie

Barry de Wilde  
22-12-2022

Inspectietype  
Conclusie

Veiligheids inspectie  
Conform norm na  
reparatie.

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	INFO.13	Nummer	INFO.13.28
Naam	Natuurontdekplek Zuiderpark	Naam	Palen parcours
Straat en nr.	Bieleveldlaan 43	Omschrijving	Palen parcours
Wijk	1	Typenummer	
Postcode	7906HS	Serienummer	
Plaats	Hoogeveen	Leverancier	Onbekend
Gemeente	Hoogeveen	Fundatie	
Beheerder		Leeftijdsgroep	6 - 12 jaar

## Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	INFO.13
Naam	Natuurontdeklek Zuiderpark
Straat en nr.	Bieleveldlaan 43
Wijk	1
Postcode	7906HS
Plaats	Hoogeveen
Gemeente	Hoogeveen
Beheerder	

Speeltoestel			
Nummer	INFO.13.27		
Naam	Kruipbuis		
Omschrijving	Kruipbuis		
Typonummer			
Serienummer			
Leverancier	Onbekend		
Fundatie			
Leeftijdsgroep	5 - 12 jaar		
Objectgroep	Speelelement		
Barcode ID			
Transponder ID			
Transponder Locatie			
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2019		
Levensduur	20		
Vervangjaar	2039	Verwacht	2039
Valhoogte-Opgegeven			
Valhoogte-gemeten			
Opvangzone			
AKI			
Certificaat			



Ondergrond			
Soort	Gras		
Leverancier			
Oppervlakte			

Memo	
Geen	

Openstaande constatering	
Geen	

Geaccepteerde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Algemeen Algemeen	te weinig afdekking grond grond bijvullen.	Ja

Afgemelde constatering	
Geen	

Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	INFO.13	Nummer	INFO.13.27
Naam	Natuurontdeplek Zuiderpark	Naam	Kruipbuis
Straat en nr.	Bieleveldlaan 43	Omschrijving	Kruipbuis
Wijk	1	Typenummer	
Postcode	7906HS	Serienummer	
Plaats	Hoogeveen	Leverancier	Onbekend
Gemeente	Hoogeveen	Fundatie	
Beheerder		Leeftijdsgroep	5 - 12 jaar

## Foto's geaccepteerde constatering

Detailfoto bij constatering: 1



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	INFO.13
Naam	Natuurontdeklek Zuiderpark
Straat en nr.	Bieleveldlaan 43
Wijk	1
Postcode	7906HS
Plaats	Hoogeveen
Gemeente	Hoogeveen
Beheerder	



Memo
Geen

Objecten						
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Verwacht vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
24	Bomen	Overig - Speelelement		0	22-12-2022	0
25	Wilgenhut	Overig - Speelelement		0	22-12-2022	0
26	Banden palen parcours	Overig - Speelelement		0	22-12-2022	0
27	Kruipbuis	Speelelement	2039	2039	22-12-2022	0
28	Palen parcours	Speelelement	2024	2024	22-12-2022	1
58	keien looppad			0	22-12-2022	0
59	zitgedeelte boomstam			0	22-12-2022	0

## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	INFO.13
Naam	Natuurontdekplek Zuiderpark
Straat en nr.	Bieleveldlaan 43
Wijk	1
Postcode	7906HS
Plaats	Hoogeveen
Gemeente	Hoogeveen
Beheerder	

Ondergronden			
#	Soort	Oppervl.	object
27	Gras		Kruipbuis
28			Palen parcours

### Openstaande constatering

Geen

### Geaccepteerde constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Naam	Banden palen parcours
Locatie	INFO.13 - Natuurontdekplek Zuiderpark
Straat	Bieleveldlaan
Wijk	1
Plaats	Hoogeveen



Algemeen	
Object Nr.	INFO.13.26
Objectgroep	Overig - Speelelement
Aanduiding	Banden palen parcours
Aantal	1
UniekIDExtern	
Leverancier	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Algemeen	diverse palen los.	Ja
		Algemeen	vastmaken	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar





Locatie	
Naam	Wilgenhut
Locatie	INFO.13 - Natuurontdekplek Zuiderpark
Straat	Bieleveldlaan
Wijk	1
Plaats	Hoogeveen

Algemeen	
Object Nr.	INFO.13.25
Objectgroep	Overig - Speelelement
Aanduiding	Wilgenhut
Aantal	1
UniekIDExtern	
Leverancier	



### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Geaccepteerde constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Naam	Bomen
Locatie	INFO.13 - Natuurontdekplek Zuiderpark
Straat	Bieleveldlaan
Wijk	1
Plaats	Hoogeveen



Algemeen	
Object Nr.	INFO.13.24
Objectgroep	Overig - Speelelement
Aanduiding	Bomen
Aantal	0
UniekIDExtern	
Leverancier	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Algemeen	houtrot aanwezig.	Ja
		Algemeen	in de gaten houden	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

## Foto's geaccepteerde constatering

Detailfoto bij constatering: 1



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Naam	zitgedeelte boomstam
Locatie	INFO.13 - Natuurontdekplek Zuiderpark
Straat	Bieleveldlaan
Wijk	1
Plaats	Hoogeveen

Algemeen	
Object Nr.	INFO.13.59
Objectgroep	
Aanduiding	zitgedeelte boomstam
Aantal	1
UniekIDExtern	
Leverancier	



Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Naam	keien looppad
Locatie	INFO.13 - Natuurontdekplek Zuiderpark
Straat	Bieleveldlaan
Wijk	1
Plaats	Hoogeveen

Algemeen	
Object Nr.	INFO.13.58
Objectgroep	
Aanduiding	looppad
Aantal	1
UniekIDExtern	
Leverancier	



### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Geaccepteerde constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar