

Locatie	
Nummer	INFO.21
Naam	Info Seringenlaan
Straat en nr.	Seringenlaan
Wijk	2
Postcode	
Plaats	Hoogeveen
Gemeente	Hoogeveen
Beheerder	



Memo
Geen

Objecten						
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Verwacht vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
27	Palen parcours	Overig - Speelelement		0	22-12-2022	1
28	Wilgen boog	Overig - Speelelement		0	22-12-2022	0
29	Balken, evenwicht parcours	Overig - Speelelement		0	22-12-2022	4
30	Slinger touw	Overig - Speelelement		0	22-12-2022	3
31	Slinger touw	Overig - Speelelement		0	22-12-2022	4
32	Veld keien	Overig - Speelelement		0	22-12-2022	3

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Naam	Veld keien
Locatie	INFO.21 - Info Seringenlaan
Straat	Seringenlaan
Wijk	2
Plaats	Hoogeveen

Algemeen	
Object Nr.	INFO.21.32
Objectgroep	Overig - Speelelement
Aanduiding	Veld keien
Aantal	10
UniekIDExtern	
Leverancier	



Memo	
Geen	

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Algemeen	Toestel lijkt niet gecertificeerd.	Ja
		Algemeen	Leverancier en certificaat raadplegen.	
2	4	Algemeen	Afmeting ondergrond niet voldoende. Minimaal 1,50 meter rondom, toestel hoger dan 60 cm.	Ja
		Algemeen	Leverancier raadplegen en of ondergrond vergroten / toestel verplaatsen.	
3	4	Algemeen	valhoogte obstakels aanwezig touw schommel en keien.	Ja
		Algemeen	valhoogte graag veranderen of verplaatsen en grond bij vullen.	

Geaccepteerde constatering	
Geen	

Afgemelde constatering	
Geen	

Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

## Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 3



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Detailfoto bij constatering: 3



Detailfoto bij constatering: 3



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Naam	Slinger touw
Locatie	INFO.21 - Info Seringenlaan
Straat	Seringenlaan
Wijk	2
Plaats	Hoogeveen

Algemeen	
Object Nr.	INFO.21.31
Objectgroep	Overig - Speelelement
Aanduiding	Slinger touw
Aantal	1
UniekIDExtern	
Leverancier	



Memo	
Geen	

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Algemeen	Touw vertoont slijtage.	Ja
		Algemeen	Toestel verwijderen uit boom.	
2	3	Algemeen	Toestel lijkt niet gecertificeerd.	Ja
		Algemeen	Leverancier en certificaat raadplegen	
3	2	Algemeen	Obstakel in valruimte, boom zonder bedekking.	Ja
		Algemeen	Toestel verwijderen.	
4	3	Algemeen	Laagdikte onvoldoende, wortels zichtbaar.	Ja
		Algemeen	Veilige ondergrond plaatsen.	

Geaccepteerde constatering	
Geen	

Afgemelde constatering	
Geen	

Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

## Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 3



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Detailfoto bij constatering: 4



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Naam	Slinger touw
Locatie	INFO.21 - Info Seringenlaan
Straat	Seringenlaan
Wijk	2
Plaats	Hoogeveen

Algemeen	
Object Nr.	INFO.21.30
Objectgroep	Overig - Speelelement
Aanduiding	Slinger touw bij water
Aantal	2
UniekIDExtern	
Leverancier	



Memo	
Geen	

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Algemeen	Toestel verwijderen.	Ja
		Algemeen	Toestel verwijderen	
2	3	Algemeen	Obstakel in valruimte boomwortels en ijzeren rand	Ja
		Algemeen	Toestel uit boom verwijderen.	
3	3	Algemeen	Toestel lijkt niet gecertificeerd	Ja
		Algemeen	Leverancier en certificaat raadplegen	

Geaccepteerde constatering	
Geen	

Afgemelde constatering	
Geen	

Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

## Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 3



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Naam	Balken, evenwicht parcours
Locatie	INFO.21 - Info Seringenlaan
Straat	Seringenlaan
Wijk	2
Plaats	Hoogeveen

Algemeen	
Object Nr.	INFO.21.29
Objectgroep	Overig - Speelelement
Aanduiding	Balken, evenwicht parcours
Aantal	1
UniekIDExtern	
Leverancier	



Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Algemeen	Uitstekende spijkers	Ja
		Algemeen	Schroeven en of toestel verwijderen.	
2	3	Algemeen	Toestel lijkt niet gecertificeerd	Ja
		Algemeen	Leverancier raadplegen	
3	3	Algemeen	Houtrot stammen, diverse stammen bevatten houtrot en zijn kapot	Ja
		Algemeen	Parcour verwijderen.	
4	4	Algemeen	diverse palen los.	Ja
		Algemeen	beter verankeren	

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

## Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 3



Detailfoto bij constatering: 3



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Detailfoto bij constatering: 4



Detailfoto bij constatering: 4



Detailfoto bij constatering: 4



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar





Locatie	
Naam	Wilgen boog
Locatie	INFO.21 - Info Seringenlaan
Straat	Seringenlaan
Wijk	2
Plaats	Hoogeveen

Algemeen	
Object Nr.	INFO.21.28
Objectgroep	Overig - Speelelement
Aanduiding	Wilgen boog
Aantal	1
UniekIDExtern	
Leverancier	



Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Naam	Palen parcours
Locatie	INFO.21 - Info Seringenlaan
Straat	Seringenlaan
Wijk	2
Plaats	Hoogeveen

Algemeen	
Object Nr.	INFO.21.27
Objectgroep	Overig - Speelelement
Aanduiding	Palen parcours
Aantal	10
UniekIDExtern	
Leverancier	



Memo	
Geen	

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Algemeen	Diverse beschadigingen stammen en houtrot.	Ja
		Algemeen	Stammen nalopen en zo nodig vervangen.	

Geaccepteerde constatering	
Geen	

Afgemelde constatering	
Geen	

Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

## Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar